

## Reactie van de VIVB aangaande OntwerpBesluit Bouwwerken Leefomgeving

Graag willen wij als VIVB de volgende zaken onder de aandacht brengen m.b.t. het OntwerpBesluit Bouwwerken Leefomgeving

- In Hoofdstuk 4 'Nieuwbouw' worden automatische blusinstallaties en rookbeheersingssystemen niet genoemd.
- In Artikel 4.195 staat in de kop '(inspectiecertificaat brandmeldinstallatie)' terwijl in de onderliggende tekst 'ontruimingsalarminstallatie' wordt genoemd ('inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie' wordt in Artikel 4.199 beschreven).
- 'Tabel 4.192' omvat 2 tabellen. De 1<sup>e</sup> tabel is hier niet van toepassing (heeft verwijzingen naar artikelnummers die in deze context niet correct zijn)
- In Artikel 6.32 en 6.33 wordt gesproken over 'ten minste eenmaal per drie jaar op adequate wijze onderhouden'. Wij willen de zorg uitspreken dat onderhoud mogelijk niet adequaat is als het gaat over een dergelijk lange periode. Vermelding dat een installatie adequaat onderhouden dient te worden, zou o.i. volstaan. De onderhoudsfrequentie om een installatie goed te laten functioneren, is afhankelijk van de kwaliteit van gekozen componenten en omgevingsomstandigheden waarin deze zich bevinden. Het noemen van een onderhoudsinterval van drie jaar zou kunnen leiden tot niet goed functionerende installaties.

Indien bovenstaande opmerkingen toelichting behoeven, zijn wij graag bereid die te geven. VIVB stelt het op prijs als de opmerkingen worden verwerkt en stelt zich graag beschikbaar om mee te denken in de verdere uitwerking van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Zaltbommel, 14 september 2016

Ing. G.A. van Ballegooijen  
Secretaris VIVB  
Tel. +31 (0)418-572100  
Mob. +31 (0)6-53216015  
Mail [avb@vivb.nl](mailto:avb@vivb.nl)  
Website [www.vivb.nl](http://www.vivb.nl)