

De Minister van Binnenlandse Zaken  
De heer drs. R.W. Knops  
Postbus 20901  
2500 EX DEN HAAG

Datum: 20 maart 2020  
Onderwerp: Consultatieversie verzameling wijziging BBL

Hooggeachte heer Knops,

Wij (VIVB) vertegenwoordigen de inspectie-instellingen in Nederland welke zorg dragen voor de wettelijk verplichte inspecties aan o.a. brandmeld-, ontruimingsalarm-, en sprinklerinstallaties.

De aangesloten Inspectie-Instellingen begeleiden de wettelijk verplichte procedures rond de inspectiecificering en zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze Inspectie-Instellingen zijn geaccrediteerd op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (type A) en de in Nederland vastgestelde kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in de CCV-schema's. Deze accreditatie geeft aan dat de Inspectie-Instelling onafhankelijk op een deskundige en betrouwbare wijze opereert.

Op 22 februari 2020 is de consultatieversie verzameling wijziging BBL gepubliceerd. Wij geven u graag enkele van onze observaties en suggesties mee ter verbetering van de brandveiligheid in door ons te inspecteren objecten.

### **Samenvatting:**

Wij als VIVB zijn positief over de toevoeging aan artikel 4.218 waar toegangsdeuren (onderdeel van scheidingsconstructie waarbij een eis aan WBDBO ligt) in woongebouwen altijd zelfsluitend dienen te zijn.

Wel maken wij ons zorgen over de controle hierop. Woongebouwen voor ouderen zonder zorgfunctie behoeven niet voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie. Hier vinden dan ook geen inspecties plaats. In bestaande woongebouwen met zorg(instellingen) waar nu wel al een eis ligt op zelfsluitende deuren en waarbij wij een inspectie uitvoeren aan de brand- ontruimingsalarminstallatie, zien wij bijna dagelijks gebreken hierin. Deurdrangers die ontkoppeld zijn, defect zijn of helemaal niet aanwezig. Deuren die in geheel niet geschikt zijn om een brand/rookscheiding te realiseren en/of onjuist zijn gemonteerd zodat deze niet functioneren.

Wij pleiten er dan ook voor, om (zeker in de risico objecten zoals de zorg) de inspectiewerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 4.210 en artikel 4.214 uit te breiden.

De afgeleide doelstellingen zoals ze nu verwoord zijn in de CCV-inspectieschema's zijn:

Voor brandmeldinstallaties:

*Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp.*

Voor ontruimingsalarminstallaties:

*Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp.*

Wij stellen voor dat deze gewijzigd of aangevuld wordt met:

*De combinatie van bouwkundige, organisatorische en installatietechnische maatregelen dienen het veilig vluchten of het veilig verblijven (stay in place concept) te waarborgen.*

## **Financiële consequenties**

Gezien uw zorgen betreffende de lastenverzwaring voor burgers en bedrijven (zoals ook vermeld in hoofdstuk 8 van de nota van toelichting) gaan we graag in gesprek met uw ministerie om te komen tot een nieuw/aangepast brandveiligheids-inspectie-model, wat noodzakelijk is om deze wijziging en/of aanvulling te realiseren, waarbij de lastenverhoging beperkt blijft, of in geheel niet aanwezig is.

## **Toezicht**

Belangrijk in alle te nemen maatregelen is het toezicht en handhaving. Ook hier denken we graag in mee en zijn wij van mening dat een voor bevoegd gezag toegankelijk register met brandveiligheidscertificaten per object kan bijdragen aan risico gerichte handhaving.

Door het realiseren van een dergelijk register is het mogelijk voor het bevoegd gezag om op een éénvoudigere manier (zonder van deur tot deur te gaan) de kwaliteit van de aangebrachte installaties te monitoren en dus echt risico-gericht te handhaven. De realisatie van zo'n register is het meest haalbaar als het ministerie hier steun aan verleent.

## **Tot slot**

Behalve de toevoeging van de zelfsluitende deuren (artikel 4.218) zijn wij ook positief tegenover het besluit om rookmelders te plaatsen in bestaande woningen. Nog positiever zouden wij zijn als hier een verwijzing wordt gemaakt naar de projecteringsvoorschriften van de NEN2555 zodat de rookmelders ook op de juiste wijze geplaatst en gemonteerd worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende deskundig te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Indien u een toelichting wenst, zijn wij van harte bereid om dit bij u te komen doen.

Met vriendelijke groet,



J.J.S. van Dam

VIVB

[info@vivb.nl](mailto:info@vivb.nl)