



Asbestslachtoffers
Vereniging Nederland

IJsstraat 5, 6114RM Susteren
secretariaat@asbestslachtoffer.nl
www.asbestslachtoffer.nl
NL30INGB0008486204

Reactie op nieuw Besluit

Wat opviel was dat er enkele aanpassingen zijn opgenomen. Wat het verwijderen van asbest betreft is er nu minder duidelijkheid in deze wet.

Enkele asbestverwijderingen mogen nu door iedere aannemer gedaan worden. Hier kunnen wij mee akkoord gaan maar er dient toch gekeken te worden naar de veiligheid van de jongelui, die het asbest moeten verwijderen en ook naar de veiligheid voor de bewoners.

De staatssecretaris gaat voorbij aan onze eerdere aandachtspunten, maar vindt de aangevoerde argumenten van de woningcorporaties belangrijker. Bij de woningcorporaties gaat het niet om de veiligheid maar om het zo goedkoop mogelijk verwijderen van het asbest. Dit gaat dus gebeuren door aannemers die niet meer een asbestverwijderingscertificaat hoeven te bezitten. Wat dus in gaat houden dat er een wildgroei gaat ontstaan van beunhazen (Polen en Roemenen) die zonder bescherming asbest verwijderen.

TNO blijft stug volhouden aan haar indeling in Groep A en Groep B
Hierin kunnen wij ons maar gedeeltelijk vinden. Groep A punt 3 dient ondergebracht te worden onder Groep B.

Het gaat hier om de asbestcementtoepassingen met name de asbestgolfplaten. Uit de registratie van mesothelioomslachtoffers zien we dat het veel om agrariërs gaat. Veelal agrariërs met grote stallen met asbestgolfplaten als dakbedekking. Veel van deze golfplaten zijn ouder dan 40 jaar. De jongste asbestcementplaat kan niet jonger zijn dan 28 jaar (1993 is het laatste jaar geweest dat in Nederland asbestcementgolfplaten gemaakt zijn).

Dit betekent dat veel van deze asbestcementplaten goed verweerd zijn. Het gevaar zit hem niet aan de bovenzijde maar aan de onderzijde. Gaan nu ZZP jongeren of beunhazen de platen onbeschermd verwijderen (zoals TNO voorstelt) dan krijgen deze mensen de volle lading witte asbestpoeder over zich heen. Verder wordt er ook geen aandacht meer geschonken aan de in de stallen of schuren neergedwarrelde asbestpoeder. Een op het oog inspectie is voldoende om te zien of het goed is, volgens TNO.

Tegen deze oplossing maken wij groot bezwaar. Wij weten dat bij oude platen zeker een hoge blootstelling aan asbestvezels is. TNO geeft zelf toe dat men niet over voldoende meetgegevens beschikt als het gaat over asbestcement golfplaten, gevelplaten en leien.



Allereerst eisen wij dat de asbest daken bekeken dienen te worden door asbest-gecertificeerde deskundigen. Dat er een duidelijke registratie plaatsvindt. Verder dat er voldoende beveiliging aanwezig is voor het personeel van een gecertificeerde asbest-verwijderaar die de platen dienen te verwijderen. Verder dat alle asbestplaten, leien etc. netjes ingepakt in plastic worden afgevoerd.

Asbestcement golfplaten, - gevelplaten en -dakleien dienen zeker opgenomen te worden in groep B.

Wij mogen geen risico's nemen.

Niet dat we achter 30 jaar weer te maken krijgen met een groot aantal asbestslachtoffers.

Gekozen wordt om het asbest veilig te verwijderen om het aantal asbestslachtoffers terug te dringen en dat er achter 30 jaar geen asbestslachtoffers meer zijn.

Bestuur AVN