



Reactie Internetconsultatie bodem/ water irt Glastuinbouw

Projectnaam: **Reactie Internetconsultatie bodem/ water irt Glastuinbouw**

Projectlocatie: **Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)**
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Datum: **21 februari 2025**

Inleiding

Op 31 januari 2025 is door het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorbereidende wijziging gepubliceerd van een aantal besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit. De voorbereidende wijzigingen zijn gepubliceerd onder Verzamelbesluit Omgevingswet IENW bodem en water 2026 met ketennummer 27129 (zie verder: [Overheid.nl | Consultatie Verzamelbesluit Omgevingswet IENW bodem en water 2026](https://overheid.nl/consultatie-verzamelbesluit-omgevingswet-ienw-bodem-en-water-2026)).

Vanuit de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten (verder: OD) is door de toezichthouders, die belast zijn met toezicht op glastuinbouw in het kader van de Omgevingswet, de geplande wijzigingen van het verzamelbesluit beoordeeld. In dit document wordt een reactie gegeven op de geplande wijzigingen van het Verzamelbesluit omgevingswet.

Mocht de wetgever naar aanleiding van reacties vanuit de OD's contact willen opnemen voor een nadere uitleg dan vernemen wij dat graag.

ODMH: De heer A. Kwakernaak	088 - 54 50 151
De heer D. Vellekoop,	088 - 54 50 217
ODH: De heer W. van der Vlis	06 – 462 62647
ODWH: De heer R. van Driel	06 - 575 06098
OZHZ: De heer R. Zeelen	
DCMR: De heer F. Bezemer	010 - 2468 625
De heer J.C. van Santen	010 - 2468 631

Reactie OD's

- Od'S zien graag in de paragrafen 4.76 en 4.77 van het BAL opgenomen dat de ondernemer, indien bij de UO-rapportage wordt aangegeven dat er niet geloosd wordt, dient aan te tonen dat sprake is van nullozing, volgens een werkwijze (of vergelijkbaar) zoals gedeeld in onderstaande pdf-bestand. Nu te vrijblijvend in o.a. UO-registratie dat men kan neerzetten "in ben nul-lozer". Er is nu geen verplichting voor het aantonen dat ze volgens de werkwijze (of vergelijkbaar) "nul-lozing" werken.
[170320_nullozing_werkwijze_def_PDG.PDF](#)
- Ter voorkoming van lozingen naar het oppervlaktewater (of bodem), mag er enkel een lozingsroute (pijp) bestaan die in een noodoverloop kan voorzien. Deze noodoverloop zou verzegeld moeten zijn. Alle overige pijpjes waar mogelijk uit geloosd kan worden moeten verboden worden. Indien er door calamiteiten toch geloosd moet worden dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag. (De ondernemer kan ook een calamiteitsvoorziening treffen in de vorm van een silo of (mobiele)mestzak ter voorkoming van lozingen).
- Ten aanzien van de thema's bodembeschermende voorzieningen en de opslag van vloeibare kunstmeststoffen zien wij artikel 4.10 en artikel 4.10B (zoals hieronder afgebeeld), graag opnieuw opgenomen in het Bal, paragraaf 4.80. Wij missen hier een duidelijk beschreven tool om in de substraat en opslagruimtes te kunnen handhaven op de opslag van bodembedreigende danwel milieugevaarlijke vloeistoffen. Ruimte voor discussie en de zorgplicht is niet gewenst (zie beneden). Verder zien de OD's, net als in het Activiteitenbesluit, de uitzondering voor gevaarlijke stoffen voor vloeibare geconcentreerde meststoffen weer terugkomen.

Artikel 4.10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]



- 1 Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en vloeibare CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een **lekbak**.

Artikel 4.10b

[Regeling vervallen per 01-01-2024]



- 1 De [artikelen 4.1 tot en met 4.10a](#) zijn niet van toepassing op het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking voor zover dat opslaan plaatsvindt voor agrarische activiteiten.

- Aanpassing M (schematische watertechnische tekening)
Positieve noot, dit is voor handhaving een grote verbetering, want zeker bij bedrijven die niet meer gebruikt worden door degene die het ooit gebouwd heeft is er vaak geen enkele kennis wat waar aan leidingen zwerft en daarmee hoe de waterstromen lopen binnen een bedrijf. Het lijkt ons zinvol om kaders voor zo'n tekening mee te geven.

En ook de koppeling met de melding is relevant. Want bij wijzing van teelt verandert ook vaak de waterhuishouding en dan kan je het bedrijf dwingen om bij de melding een 'verbeterde' tekening aan te leveren. Voorkom vrijblijvendheid en refereer naar tekeningeisen bij het nullozersprotocol: [170320_nullozing_werkwijze_def_PDG.PDF](#) (zie eisen hieronder):

- Schematische tekening (processchema) van het watersysteem met minimaal:
 - o Gietwatervoorziening (regenwater (opslag in m³)+ aanvullend gietwater)
 - o Route van de verschillende waterstromen (o.a. gietwater, condenswater, drain(age)water, filterspoelwater)
 - o Drain(age)waterput(ten) o Locatie watermeters
 - o Locatie en type filter o Drain(age)watersilo's met inhoud in m³ en overige buffervoorzieningen
 - o Calamiteitenoverloop (met watermeter en/of afdichting)
 - o Signaleringsysteem voor onbedoeld hoog-water b.v. in drain(age)put of silo
 - o Capaciteit ontsmetter (m³/u) indien aanwezig

 - Tekening van het bedrijf op schaal met daarin minimaal:
 - o Locatie drain(age)waterput(ten)
 - o Locatie watermeters
 - o Locatie gietwatervoorziening, silo's en buffervoorzieningen
 - o Locatie van alle leidingen naar oppervlaktewater incl. functie-aanduiding
 - o Locatie calamiteitenoverloop (met watermeter en/of afdichting)
 - o Locatie signaleringssysteem voor onbedoeld hoog-water b.v. in drain(age)put of silo
 - o Locatie van alle leidingen met aansluiting op riolering incl. functie-aanduiding
- Aanpassing T (4.791ka wijze van zuiveren)
Zie Aanpassing M opmerking hierboven.
- Vloeren in aanmaakruimte meststoffen:
Bij veel glastuinbouwbedrijven is de natte ruimte (aanmaak meststoffen) weliswaar voorzien van betonnen vloer, maar de vloer is geen aaneengesloten bodemvoorziening. De vloer vormt in veel gevallen geen geheel met de opstaande betonrand rondom: kitranden liggen los of zijn helemaal weg. Bij de vuildrainsilo + schoondrainsilo achterin de ruimte houdt de betonvloer op en ligt zand. Er is dan dus geen sprake van een "lekbakconstructie" en daarmee niet van een aaneengesloten bodemvoorziening. Volgens het Activiteitenbesluit was hier sprake van een vloeistofkerende vloer. In combinatie met lekbakken + granulaat (incidentenmanagement) was dit voldoende voor een verwaarloosbaar bodemrisico.

Voor de MBA GTB moet conform artikel 3.206 lid 1 sub c juncto artikel 4.714 het aanmaken van meststoffen boven een aaneengesloten bodemvoorziening plaatsvinden. In de toelichting op het artikel staat dat een dergelijke vloer nodig is omdat bij het vullen substantiële hoeveelheden middelen zouden kunnen worden gemorst.

Op grond van de zorgplicht moeten voldoende materialen en absorberende middelen aanwezig zijn om gemorste stoffen direct te kunnen opruimen, zodat deze stoffen niet tot in de bodem door kunnen dringen.

Waar voorheen vloeistofkerend + incidentenmanagement voldoende was, is de nieuwe regelgeving dus een verzwaring (veel ondernemers hebben al jaren de huidige situatie → vloeistofkerende vloer conform Activiteitenbesluit).

De OD's zouden graag zien dat dit wordt aangepast (er worden drie opties meegegeven):

1. Ondernemer dient bij de aanmaakruimte van de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een elementenbodemvoorziening (dus GEEN aaneengesloten bodemvoorziening) te hebben gerealiseerd om een eventuele lekkage van water, wat meststoffen en/ of gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten, naar de bodem te voorkomen.
2. Er kan ook worden gekozen voor de volgende optie:
 - In bestaande situaties is een elementenvloer afdoende in de aanmaakruimte van de meststoffen. Er moet ten allen tijde worden voorkomen dat bij een eventuele lekkage van water, wat meststoffen en/ of gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten, dit terecht komt in de bodem.
 - In nieuwe situaties (nieuwbouw kas of verbouwing watertechnische ruimte) moet er een aaneengesloten vloer moeten zijn gerealiseerd om een eventuele lekkage van water, wat meststoffen en/ of gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten, naar de bodem te voorkomen.
3. Of de ondernemer dient een alternatieve gelijkwaardige bodem beschermende voorzieningen en maatregelen te treffen waarbij ten alle tijden bodemlozingen, van water wat meststoffen en/ of gewasbeschermingsmiddelen, voorkomen wordt.
Deze tekst vervang het huidige BAL artikel 4.714

Lozingsroute afvalwater gebruikt substraatmateriaal

Artikel 4.85 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal. Percolaat bij teetlwissel

De OD's zouden graag zien dat in § 4.85 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal, artikel 4.852 nog een extra lozingsroute wordt opgenomen (tussen het huidige lid 1 en 2), met de volgende formulering:

"2. Afvalwater afkomstig van het opslaan van gebruikt substraatmateriaal kan ook worden geloosd op het vuilwaterriool als het verspreiden over landbouwgronden redelijkerwijs niet mogelijk is".

Op dit moment staat het uitrijden van dit afvalwater op landbouwgronden namelijk als enige concrete optie aangegeven voor deze MBA, terwijl dit in veel gevallen voor glastuinbouwbedrijven onrealistisch is.

UO-registratie:

Graag zien de OD's dat alle glastuinbouwbedrijven een UO registratie indienen (dus ook de glastuinbouwbedrijven met een oppervlakte van minder dan 2.500 m². Geeft goed inzicht in welke bedrijven er nu feitelijk zijn (ook de kleintjes) en wat er geteeld wordt.

Graag zien de OD's dat de uitzondering in artikel 4.791E lid 3 en 4.791L onder 6 geschrapt wordt.